

# Infrarot-Pyrometer IR-T2 - PO/713



Äpfel und Öfen - fibră Für berührungslose und zu berührende Oberflächentemperaturmessungen, mit Raumluftfeuchtigkeits- und Infrarotsensoren zur Lokalisierung von Kältebrücken und mögliche Schimmelbildung. Die UV-Beleuchtung ermöglicht die Prüfung von Klimaanlagen. Die berührungslose Funktionsweise des Gerätes basiert auf Messung der Intensität von infraroter Objektstrahlung. Technische Daten: - Temperaturmessbereich: -50 °C bis +800 °C, - optische Auflösung: 12:1, Ansprechzeit: 0,5 0 - +40 °C, Betriebstemperatur: staub- und spritzwassergeschützt: IP 54, - Gewicht: 0,2 kg. Im Lieferumfang enthalten: Pyrometer IR-T2, Batterien (9B 6F22), Thermoelement, Schutztasche, Bedienungsanleitung.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z700333	Infrarot-Pyrometer IR-T2 - PO/713 inkl. Batterien, Tasche	ST



# Standorte / Kontakt

#### GRAZ

#### **Lorencic Bauservice GmbH**

Puchstraße 208 8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0 Fax: +43 316 47 25 64-77 graz@lorencic.at

# SALZBURG - WALS

# **Lorencic Bauservice GmbH**

Hölzistraße 2 5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0 Fax: +43 662 88 28 26-20 salzburg@lorencic.at

#### WELS

## **Lorencic Bauservice GmbH**

Paracelsusstraße 22 4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0 Fax: +43 7242 44 07 6-3 wels@lorencic.at

#### **WIEN - BRUNN / GEBIRGE**

#### **Lorencic Bauservice GmbH**

Anton-Bruckner-Gasse 20 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0 Fax: +43 2236 37 97 00-75 wien@lorencic.at

#### **KLAGENFURT - EBENTHAL**

# **Lorencic Bauservice GmbH**

Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0 Fax: +43 463 36 123-17 klagenfurt@lorencic.at

#### **INNSBRUCK - HALL**

## **Lorencic Bauservice GmbH**

Schlöglstraße 81 6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0 Fax: +43 5223 43926 6210 innsbruck@lorencic.at