

Temperaturmessgerät PO/712



Ein Thermometer mit Laserstrahl-Markierung zur kontaktlosen und schnellen Temperaturmessung. Intuitiv einfache Bedienung. Festwertemission von 0,95 - deckt 90 % aller Temperaturmessaufgaben ab. Zuschaltbarer Laserstrahl zur präzisen Lokalisierung des Messbereiches. Messwertanzeige wahlweise in °C oder °F. Große LCD-Anzeige mit zuschaltbarer Beleuchtung und Messwerthaltefunktion. Abschaltautomatik, schnelle Messfolge. Technische Daten: - Messbereich: -35 °C bis +800 °C, -31 °F bis +1472 °F, - Genauigkeit: +/- 1 %, - Anzeige: 0,1 °C bzw. 0,1 °F, - Reaktionszeit: 300 ms, - Festwertemission: 0,95 fix, - Verhältnis Distanz / Messbereich: 10:1, - spektrale Empfindlichkeit: 8-14 µm, - Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C, - Laser: Klasse 2, -

Batterie: 9 V. Im Lieferumfang enthalten: Batterie, Gürteltasche und Bedienungsanleitung.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z600333N	Temperaturmessgerät PO/712 inkl. Batterie, Bedienungsanleitung, Gürteltasche	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at